

कार्यालय मुख्य अभियन्ता कुमायूँ क्षेत्र
लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा

35
37

भूगर्भीय खण्ड

भूगर्भीय निरीक्षण आख्या जी-57 / सड़क संरेखन / कुमायूँ / 2009

जनपद अल्मोड़ा में शहीद राजेश सिंह अधिकारी मोटर मार्ग विनायक-झूंगा
मोटर मार्ग के तीन कि०मी० सड़क संरेखण की भू-गर्भीय निरीक्षण आख्या

Photo Copy Attached

मई
2009

सहायक अभियन्ता 1
निर्माण खण्ड, ली०नि०वि०
रानीखेत

जनपद अल्मोड़ा में शहीद राजेश सिंह अधिकारी मोटर मार्ग विनायक-डूंगा मोटर मार्ग के तीन कि०मी० सड़क संरेखण की भू-गर्भीय निरीक्षण आख्या।

1-प्रस्तावना :-

जनपद अल्मोड़ा में निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत के द्वारा शहीद राजेश सिंह अधिकारी मोटर मार्ग विनायक-डूंगा मोटर मार्ग के तीन कि०मी० भाग का बनाना प्रस्तावित है। अधिशासी अभियन्ता के द्वारा किये गये अनुरोध पर स्थल का निरीक्षण दिनांक 07.04.2009 को श्री यू०सी० पन्त, सहायक अभियन्ता, श्री मनोज कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, रानीखेत के साथ अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया। स्थल का निरीक्षण स्थल संरचना व बनावट भूगर्भीय एवं पर्यावरणीय परिस्थितियों के अध्ययन हेतु किया गया ताकि इस भाग में मोटर मार्ग निर्माण हेतु सुझाव दिया जा सकें।

2-स्थिति:-

1. यह सड़क संरेखण दौला-बाजन-सीनार मोटर मार्ग के कि०मी० 12 से प्रारंभ होता है।
2. भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अनुसार विनायक.....अक्षांश तथा देशान्तर पर स्थित हैं।

3-भूगर्भीय स्थिति:-

यह सड़क संरेखण कुमायूँ लेसर हिमालय के अल्मोड़ा वर्ग के अंतर्गत ग्रेनाइट-ग्रेनोडायोराइट-शिष्ट-क्वार्टजाइट एवं सरयू फॉर्मेशन में फैला हुआ है। स्थल क्षेत्र में मटमैले मिट्टी के रंग की महीन एवं मोटे पर्त वाली ग्रेनाइट-ग्रेनोडायोराइट-शिष्ट-क्वार्टजाइट चट्टाने स्पष्ट रूप से सम्पूर्ण क्षेत्र में तीन प्रकार के ज्वाइन्ट से पूर्ण, पूर्वोत्तर दिशा के झुकाव से साथ स्पष्ट दृष्टिगोचर हैं। चट्टानों के ऊपर डेब्रिस एवं मिट्टी की परत विद्यमान हैं। चट्टानों में किया गया अध्ययन निम्नवत हैं।

1- 130-310	/ पूर्वोत्तर	/ 37°	नति
2- 130-310	/ पूर्वोत्तर	/ 39°	नति
3- 130-310	/ पूर्वोत्तर	/ 41°	नति

Photocopy

सहायक अभियन्ता 1
निर्माण खण्ड, लो०वि०वि०
रानीखेत

4-	120-300	/ दक्षिणपश्चिम	/ 47°	ज्वाइंट
5-	120-300	/ दक्षिणपश्चिम	/ 49°	ज्वाइंट
6-	120-300	/ दक्षिणपश्चिम	/ 51°	ज्वाइंट
7-	50-230	/ दक्षिणपूर्व	/ 73°	ज्वाइंट
8-	50-230	/ दक्षिणपूर्व	/ 75°	ज्वाइंट
9-	50-230	/ दक्षिणपूर्व	/ 77°	ज्वाइंट

इस स्थल क्षेत्र में भूगर्भीय टेक्टोनिक क्रम निम्नवत हैं।

मिट्टी की परत

डेब्रिस

ग्रेनाइट

नाइस

नाइस

शिश्ट

क्वार्टजाइट

इस संपूर्ण सड़क संरेखण में पहाड़ी ढलान सामान्य से तीव्र स्थिति में दक्षिणपश्चिम, पूर्वोत्तर, दक्षिणपूर्व दिशा में हैं। इसमें कई सूखे नाले भी विद्यमान हैं।

4-स्थल वर्णन:-

यह सड़क संरेखण जनपद अल्मोड़ा में दौला-बाजन-सीनार मोटर मार्ग के कि०मी० 12 से प्रारंभ होकर ढुंगा ग्राम के बीच 3.00 कि०मी० लम्बाई में फैला हुआ है। उक्त मोटर मार्ग से यह संरेखण प्रारंभ होकर 125 मी० दक्षिणपूर्व दिशा को दक्षिणपश्चिम दिशा के पहाड़ी ढलान के साथ जाता है। उसके बाद संरेखण पूर्वोत्तर दिशा को दक्षिणपूर्व दिशा के पहाड़ी ढलान के साथ कि०मी० 2.00 के 300 मी० अन्त तक जाता है। कि०मी० 2.00 का शेष भाग का पहाड़ी ढलान पूर्वोत्तर दिशा की ओर है। कि०मी० 3 का पहाड़ी ढलान दक्षिणपश्चिम दिशा की ओर है। इस संरेखण का सम्पूर्ण भाग ग्रेनाइट-नाइस-क्वार्टजाइट चट्टानी भाग में है। इस संरेखण का अधिकतम भाग बेनाप भूमि से होकर गुजरता है। शेष भाग नाप भूमि से गुजरता है।

इस संपूर्ण संरेखण में पहाड़ी ढलान सामान्य से तीव्र स्थिति में हैं। इसमें कई सूखे नाले हैं। इस संरेखण के कि०मी० 1-2 में मीनार ग्राम तथा कि०मी० 3.00 में ढूंगा ग्राम एवं मन्दिर तथा प्राइमरी पाठशाला विद्यमान है। इस संरेखण में कोई भी भू-स्खलन क्षेत्र विद्यमान नहीं है। इस संरेखण का अधिकतम भाग नाप तथा शेष भाग बेनाप भूमि से होकर गुजरता है।

Photo Copy H/anc

(40)

इस मोटर मार्ग के निर्माण हेतु दो संरेखन स्थल देखे गये हैं। प्रथम संरेखन स्थल भूगर्भीय एवं पर्यावरणीय परिस्थितियों के दृष्टिकोण से स्थायित्व के विचार से उचित एवं उपयुक्त पाये जाने पर अनुमोदित किया गया है जिसका वर्णन उपरोक्तानुसार किया गया है। द्वितीय संरेखन स्थल भूगर्भीय एवं पर्यावरणीय परिस्थितियों के दृष्टिकोण से स्थायित्व के विचार से अनुचित एवं अनुपयुक्त पाये जाने पर निरस्त किया गया है।

5-स्थायित्व का विचार:-

इस स्थल की स्थल संरचना व बनावट, स्थल वर्णन, भूगर्भीय, भूजलीय, भूकम्पीय एवं पर्यावरणीय आदि परिस्थितियों को देखते हुए इस भाग में मोटर मार्ग के निर्माण करने हेतु निम्न बिन्दुओं पर विचार करना आवश्यक है।

1. यह स्थल क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र में है।
2. यह भूकम्पीय क्षेत्र में है।
3. इसमें कई ग्राम आते हैं।
4. इसमें कई सूखे नाले हैं।
5. पर्यावरण का ध्यान रखा जाय।
6. संरेखन का अधिकतम भाग चट्टानी भाग में है।
7. इसमें एक प्राईमरी पाठशालाए विद्यमान है।
8. इसमें कुछ मन्दिर भी विद्यमान हैं।
9. पहाड़ी ढलान सामान्य से तीव्र स्थिति में हैं।

6-सुझाव:-

इस संरेखन की स्थल संरचना व बनावट, स्थल वर्णन, स्थायित्व का विचार, भूगर्भीय, भूजलीय, भूकम्पीय एवं पर्यावरणीय परिस्थितियों को देखते हुए इस भाग में मोटर मार्ग निर्माण हेतु निम्नलिखित सुझाव दिये जाते हैं :-

- 1) पहाड़ी की ओर नाली का निर्माण किया जाय।
- 2) पहाड़ी की बनावट के अनुसार ही ब्रेस्ट/रिटैनिंग वाल का निर्माण किया जाय।
- 3) सूखे नालो पर स्कपर/डबल स्कपर/कल्वर्ट/कॉजवे का निर्माण बनाया जाय।
- 4) मिट्टी वाले/डेब्रिस वाले भाग में मार्ग निर्माण करते समय मार्ग के वाह्य भाग को ऊँचा रखा जाय ताकि वर्षा के दिनों में पानी मार्ग को पार कर न बहे जिससे मार्ग यथावत बना रहे।
- 5) पर्यावरण को ध्यान में रखकर मोटर मार्ग का निर्माण किया जाय।

Photocopy Allans


- 39
41
- 6) ग्राम वाले भाग में विस्फोटक सामग्री का उपयोग न किया जाय।
 - 7) पर्वतीय क्षेत्रों में बनने वाले मार्गों के मानकों के अनुरूप उपाय किये जाय।
 - 8) भूकम्पीय मानक के अनुसार उपाय किये जाय।
 - 9) अन्य आवश्यक उपाय जो मार्ग आवश्यक हो किए जाय।

7-निष्कर्ष:-

उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं को ध्यान में रखकर इस भाग में मोटर मार्ग निर्माण करना उचित एवं उपयुक्त प्रतीत होता है।

Photo Copy Attached

सहायक अभियन्ता-1
निर्माण विभाग, ली.नि.वि.
राजीव


1.5.09
(मणि कर्णिका मिश्र)

भू-वैज्ञानिक
कार्या मुख्य अभियन्ता, कुमायूँ क्षेत्र,
लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।