

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग
देहरादून।

(भूगर्भीय आख्या)

आख्या संख्या 75/2766/14

उत्तराखण्ड के विकास खण्ड भोरी में सपिन नदी पर छोटा नामक स्थान पर लोह मोटर सेतु
के निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

अगस्त 2014

नपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में रुपिन नदी पर धौला नामक स्थान पर लौह मोटर सेतु के निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

1. मा० मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी में रुपिन नदी पर धौला नामक स्थान में 43 मी० स्पान के लौह मोटर सेतु का राज्य योजना में प्रथम चरण का निर्माण कार्य स्वीकृत है। अधीक्षण अभियन्ता षष्टम वृत्त लोक निर्माण विभाग उत्तरकाशी के अनुरोध पर, निर्माण खण्ड लो० नि० वि० पुरोला के अन्तर्गत प्रस्तावित सेतु स्थल का अधोहस्ताक्षरी के द्वारा दिनांक 6 अगस्त 2014 को अधीक्षण अभियन्ता षष्टम वृत्त लो० नि० वि० उत्तरकाशी एवं श्री आर० एस० पवार सहायक अभियन्ता लो० नि० वि० पुरोला के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया।
2. निरीक्षण के समय अवगत कराया गया कि मोटर सेतु के निर्माण हेतु सम्बंधित खण्ड के द्वारा दो स्थलों पर विचार किया गया है। स्थल संख्या-ए तथा स्थल संख्या-बी पर सेतु का स्पान क्रमशः 48 मी० एवं 60 मी० आता है। दोनों स्थलों के गुण-दोष एवं सेतु के स्वीकृत स्पान को ध्यान में रखते हुये खण्ड के द्वारा स्थल संख्या-ए पर 48 मी० स्पान के स्टील गर्डर मोटर सेतु के निर्माण की संस्तुति की गई है। प्रस्तावित स्थल संख्या-ए रुपिन नदी पर निर्मित झूला सेतु (36 मी० स्पान) के समीप अपस्ट्रीम में स्थित है। बांये किनारे पर वन विभाग द्वारा धौला मुसाई हल्का वाहन मार्ग हेतु कटान किया गया है जिससे मोटर सेतु के पहुंच मार्ग को मिलाया जाना प्रस्तावित है। सेतु स्थल के बांये ओर के पहाड़ी ढलान पर धौला-मुसाई हल्का वाहन मार्ग की तीन आर्म्स कटी है तथा कटान का मलवा तथा बड़े बोल्टर आदि पहाड़ी ढलान पर ही फैले हुये है। भविष्य में वर्षा के समय चट्टान के बड़े ब्लाक्स यदि मोटर सेतु अथवा पहुंच मार्ग पर गिरते है, तो उन्हें क्षतिग्रस्त कर सकते है। दाहिने किनारे पर भी अभी मोटर सेतु के पहुंच मार्ग का निर्माण नहीं हुआ है।
3. सेतु स्थल पर दोनों किनारों पर क्वार्टर्जाईट चट्टान है। बांये किनारे पर दृष्टिगोचर इन चट्टान की मुख्य पत्तों का झुकाव नदी की ओर 45° के लगभग है, तथा स्थायित्व की दृष्टि से यह एक प्रतिकूल स्थिति है। चट्टान में कुछ दरारे भी विद्यमान है। स्थल निरीक्षण के समय चट्टान के कुछ ब्लाक्स अपने स्थान से खिसके हुये भी दिखाई दिये। सेतु का भार पड़ने के पश्चात यातायात एवं भूकम्प की प्रतिकूल स्थितियों में चट्टान की इन पत्तों के टूटने एवं खिसकने की सम्भावना हो सकती है। अतः सेतु के निर्माण के पूर्व इस सम्भावना को ध्यान में रखते हुये ground condition को अनुकूल बनाये जाने हेतु विशेषज्ञों के सुझाव प्राप्त कर लिये जायें। दाहिने किनारे पर चट्टान की पत्तों का झुकाव हिल साईड में है। इस किनारे पर चट्टान में कुछ ओवरहैंगिंग भी दृष्टिगोचर है। नदी के किनारे के बाद दाहिनी ओर की भूमि कुछ दूरी तक लगभग समतल है, जिस पर छोटे पत्थर एवं बालू इत्यादि का डिपोजिट है। अवगत कराया गया कि रुपिन नदी में बाढ़ के समय अपस्ट्रीम से कुछ पानी डाईवर्ट होकर किनारे की ओर आ जाता है जिसके साथ छोटे पत्थर एवं बालू इत्यादि भी आते है। दाहिने एबटमेंट का निर्माण इस ओर की इसी समतल भूमि में कराया जाना प्रस्तावित है। स्थल के उपलब्ध कराये गये कास सैक्शन में सेतु का फ्री बोर्ड 07 मी० दर्शाया गया है। प्रस्तावित स्थल भूकम्प की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र में स्थित है।
4. स्थल की भूगर्भीय स्थिति, भू-आकृति एवं उक्त प्रस्तर में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुये निम्न सुझाव दिये जा रहे है, जिन्हें प्रस्तावित मार्ग निर्माण में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।
 - (क) बांये किनारे पर चट्टान के jointed and fractured भाग को स्थल विकास के समय ही हटा दिया जाये और सेतु का एबटमेंट बाक्स एक्सकेवेशन करके फर्म व फेश चट्टान में गहराई में आधारित किया जाये। चट्टान की पत्तों का झुकाव नदी की ओर है, जो एक प्रतिकूल स्थिति है। अतः यह सुनिश्चित किया जाये कि एबटमेंट को किनारे से दूर तथा गहराई में चट्टान की ऐसी पत्तों पर आधारित किया जाये जो embedded हों तथा किनारे पर exposed न हों।

- (ख) सेतु निर्माण के पूर्व बांये एबटमेन्ट की सुरक्षा एवं स्थायित्व की दृष्टि से एबटमेन्ट क्षेत्र में व किनारे की ओर उसके नीचे स्थित चट्टान में rock bolting कराये जाने की आवश्यकता पर विशेषज्ञों के सुझाव प्राप्त कर लिये जायें व उसी के अनुसार कार्य कराया जाये।
- (घ) बांये किनारे पर चट्टान की पत्तों के नदी की ओर झुकाव को देखते हुये आवश्यक हो तो एबटमेन्ट की नींव में समुचित परिकल्पना के dowels का प्रावधान भी किया जा सकता है, जिनको गहराई में फर्म व stable चट्टान में tie कर दिया जाये, जिससे प्रस्तावित एबटमेन्ट में किसी भी sliding tendency के विरुद्ध वांछित resistance उत्पन्न हो सके।
- (ङ) सेतु के दाहिने एबटमेन्ट का निर्माण किनारे की ओर समुचित आफसैट छोड़ते हुये बाक्स एक्सकैवेशन करके गहराई में चट्टान पर कराया जाये। नींव खुदान के पश्चात आवश्यक हो तो एबटमेन्ट हेतु रापट फाउन्डेशन का प्रावधान किया जाये।
- (च) यदि किसी भी किनारे पर खुदान के समय चट्टान में कोई लूज पाकेट अथवा cavity मिलती है तो उसे समुचित विशिष्टि की कंक्रीट से back fill कर दिया जाये।
- (छ) बांये किनारे पर पहुंच मार्ग हेतु कटान, सेतु के निर्माण के पूर्व करा लिया जाये तथा प्रस्तावित एबटमेन्ट से ऊपर के पहाड़ी ढलान पर स्थित ऐसे लूज बोल्टर तथा चट्टान के टुकड़ों को सेतु के निर्माण से पूर्व ही सावधानीपूर्वक हटा दिया जाये जिनकी बाद में गिरने की सम्भावना हो सकती है।
- (ज) सेतु स्थल के अपस्ट्रीम में दाहिने किनारे पर समुचित परिकल्पना के सुरक्षात्मक स्ट्रक्चर का निर्माण कराया जाये जिससे बाढ़ के समय रूपिन नदी का पानी ओवरपलो होकर सेतु के एबटमेन्ट तथा पहुंच मार्ग की ओर न आ सके।
- (झ) बाढ़ के समय नदी में वृक्ष आदि बह कर आने की सम्भावना को ध्यान में रखते हुये सेतु का डेक नदी के एच0 एफ0 एल0 से सुरक्षित ऊंचाई पर रखा जाये।
- (ट) स्थल की भूकम्पीय स्थिति के अनुरूप सेतु की परिकल्पना एवं निर्माण में मानको एवं विशिष्टियों में निर्धारित भूकम्परोधी प्रावधान किये जाये।

टिप्पणी:- उपरोक्त बिन्दुओं पर स्थल निरीक्षण के समय भी विचार-विमर्श किया गया।

J. Kumar
20.8.14
वरिष्ठ भूवैज्ञानिक
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
लो0 नि0 वि0 उत्तराखण्ड
देहरादून