Mine Site
436 MTR - SAFETY ZONE AREA
NAGANAL P.F
MAKRA P.F
KANDLU P.F
BHUNDASHIL P.F
MAMLI P.F
YANI P.F
Falls 20 m
Baragaon
Sarahan
Bhamala
Tundal
Puranā
Mamala
Syānj
Nānj
Tarimali
Paidhar
Dhimdhar
Chimthale
Chhagog
Shahaila
Shivana
Dehnu
Bahog
Kathin
Kararu
Bharan
Jach
Teshan
Phirnu
Bahna
Bahna Khad
Kewi Dhar
Bikh Dhar
Kotli Dhar
Kotli
Asla
Mungar
Phanyota
1386
Chekhu
Sharnbagh
Shaloa
Khamana
Shushan
Shahog
Bagidhar
Sarahndi
Rashog
Rānikot
Bhelach
Badāhar
Maroth
Shālāo
Porla
Nahal
Narāhan
Harāmu
Jhakdu
Nichli Bajahri
Katol
BUNA
Pekwi
Kotlu Gad
Tihni
Mumpur
Rope bridge
Mahoil
Simal
Chhati
Bagdhar
Sapella
Balinda
Dhar
Kathin
Bahog
Chhagog
Shivana
Dehnu
Bhiah
Talāh
Pāro
Choa
Dateha
Tihni
Sarāhan
Kunjar Nad
Banāhri
Nathan
Chamor
Bhaswara
Barbu
Mill
Shapahi
Chhari
Kotli
Ba
Ko
Sarāhan
Sarāhan
Sarāhan