Proposal No- FP/UK/ROAD/120213/2021 **EDS dated 04.06.2021**

The user agency may attain the shortcoming mentioned below.

1. परियोजना के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठन हेतु की गयी प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट सूक्ष्म रूप से तैयार की गयी है। रिपोर्ट में यह स्पष्ट नही हो रहा है कि प्रस्तावित समरेखण किन–किन कम्पार्टमेंट से गुजर रहा है व कितने वृक्ष प्रभावित हो रहे है तथा वैकल्पिक समरेखण का विवरण भी नही दिया गया है।
   (अतः प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट को निर्धारित प्रारूप में विस्तृत रूप से पुनः तैयार कर प्रस्ताव में सम्मिलित करें।)

2. प्रस्ताव में संधारित की गयी वृक्षों की सूची में 0–10 व्यास–वर्ग के वृक्ष सम्मिलित नही किये गये है, इन्हे भी सूची में सम्मिलित किया जाय तथा वृक्षों की गोश्वारा सूची में प्रजाति का वैज्ञानिक नाम भी भरा जाए।

3. बांज वृक्षों के पातन का प्रमाण पत्र में अधिलेखन किया गया है, जिसे पुनः तैयार किया जाए।

4. मलवा निस्तारण योजना में मक डम्पिंग यार्ड की संख्या–3 उल्लेखित की गयी है, किन्तु डिजिटल मैप, के0एम0एल0 फाईल लैण्ड शैड्यूल तथा ऑनलाईन पार्ट में 02 ही डम्पिंग यार्ड प्रदर्शित किये गये है। जिस कारण डम्पिंग यार्ड में मतभेदता उत्पन्न हो रहा है। इसके अतिरिक्त मलवा निस्तारण योजना में डम्पिंग यार्ड की भूमि का प्रकार व लोकेशन पृथक–पृथक भरा जाए।

.......DFO office, Uttarkashi.......