

## कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी

E.Mail. dfouttarkashifd@gmail.com Fax No-01374-222964 Tel.No-01374-222444 पत्रांक—152 2/12—1, कोटबंगला, दिनांक 20/10 / 2023

सेवा में

वन संरक्षक,

भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती,

उत्तराखण्ड।

विषय :-

प्रपोजल संख्या FP/UK/ROAD/40975/2019 विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत

चिन्यालीसौड्-जोगथ मोटर मार्ग से पुजारगांव भडेश्वर मन्दिर तक मोटर मार्ग।

सन्दर्भ :-

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी का कार्यालय

पत्रांक— 2098/03.L.A, दिनांक— 27.09.2023।

महोदय.

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र से याचक विभाग द्वारा भारत सरकार के पत्र दिनांक— 13.07.2023 में इंगित किमयों की बिन्दुवार निराकरण आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई है, जो निम्नवत है-

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1	In reply to point no. 2 is found submitted that the village is fa not connected from any road. The State Government is requested to submit the path distance to the village from the nearest existing road.	मार्ग जाता जिसकी लम्बाई सड़क से गांव तक 1.20 कि.मी.
2	In reply to point no. 3, existing road network and path road are still not marked in the KML file which is required to be done.	उक्त मोटर मार्ग की के.एम.एल. में existing road network (चिन्यालीसौड़—जोगथ मोटर मार्ग) को बैंगनी रंग से दर्शा कर पुनः अपलोड कर दिया गया है।
t ro i. ii	. Alternative alignment involves more forest land.	Alternative alignment को KML पर दर्शाकर पुनः अपलोड कर दिया गया है। Alternative alignment निरस्त होने के निम्न कारण है — (1) हाँ, ग्रामवासी Alternative alignment हेतु अपनी निजि भूमि नहीं देना चाहते है। (11) हाँ, ग्रामवासियों के द्वारा मांग की जा रही है कि मोटर मार्ग को मन्दिर से जोड़ते हुये गांव को जोड़ा जाय। (111) उक्त मोटर मार्ग की के.एम.एल. में Proposed alignment को लाल रंग तथा Alternative alignment को नीले रंग को दर्शा कर पुनः अपलोड कर दिया गया है।

0/0

(डी०पी० बलनी) उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।