


कार्यालय उपायुक्त कुल्लू जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश।
अनुपलब्धता प्रमाण पत्र

Assistant Engineer, Electrical Sub Division, HPSEBL, Katrain District Kullu (HP) से प्राप्त पत्र संख्या HPSEBL/ESDK/Raison Sub Station/2019-682-83 दिनांक 30-08-2019 के सम्बन्ध में संलग्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 27-08-2014 सहित for the construction of 33/11Kv,2x1.6MVA Sub-Station Raison at Raugi Nallah under ESD Katrain within the jurisdiction of Forest Range Kullu District Kullu (HP) हेतु प्रस्तावित सरकारी वन भूमि रकवा तादादी 0-26-46 हैक्टर के हस्तान्तरण बारे अनुपलब्धता प्रमाण पत्र जारी करने का अनुरोध किया गया है। संयुक्त मौका निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार उपरोक्त प्रस्तावित सरकारी वन भूमि न्यूनतम एवम् अधिक उपयुक्त है तथा उपरोक्त प्रयोजन हेतु प्रस्तावित सरकारी वन भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि उपलब्ध न है।


अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तावित सरकारी वन भूमि रकवा तादादी 0-26-46 हैक्टर Assistant Engineer, Electrical Sub Division, HPSEBL, Katrain District Kullu (HP) को उपरोक्त प्रयोजन हेतु अनुपलब्धता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।


(ऋचा वर्मा भा0प्र0से0)
उपायुक्त कुल्लू।

पृष्ठांकन संख्या 1818-20/डी0आर0ए0
प्रतिलिपि सेवा में:-

दिनांक 31/09/2019

1. वन मण्डल अधिकारी कुल्लू जिला कुल्लू को प्रेषित कर अनुरोध है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के पर्यावरण एवम् वन विभाग की अन्तिम स्वीकृति प्राप्त होने पर उसकी एक प्रतिलिपि आगामी आवश्यक कार्यवाही के लिए तुरन्त इस कार्यालय को प्रेषित करें।
2. उप मण्डल अधिकारी (ना0), कुल्लू जिला कुल्लू को सूचनार्थ एवम् आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. Assistant Engineer, Electrical Sub Division, HPSEBL, Katrain District Kullu (HP) को उपरोक्त पत्र के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।


(ऋचा वर्मा भा0प्र0से0)
उपायुक्त कुल्लू।