

कार्यालय उपायुक्त कुल्लू जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश।
अनुपलब्धता प्रमाण पत्र

Block Development Officer, Development Block Kullu, District Kullu (HP) से प्राप्त पत्र 11892 दिनांक 23/12/2020 के सम्बन्ध में संलग्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 18/12/2020 सहित for the construction of Solid Waste Management Plant at Kasol in Tehsil & District Kullu (HP) हेतु प्रस्तावित सरकारी/वन भूमि रकबा 00-19-82 हैक्टेयर के हस्तान्तरण बारे अनुपलब्धता प्रमाण पत्र जारी करने का अनुरोध किया गया है। संयुक्त मौका निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार उपरोक्त प्रस्तावित सरकारी/वन भूमि न्यूनतम एवं अधिक उपयुक्त है तथा उपरोक्त प्रयोजन हेतु प्रस्तावित सरकारी/वन भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि उपलब्ध न है।

अतः उप मण्डल अधिकारी (ना0), कुल्लू की रिपोर्ट व संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तावित सरकारी/वन भूमि रकबा 00-19-82 हैक्टेयर का Block Development Officer, Development Block Kullu, District Kullu (HP) को उपरोक्त प्रयोजन हेतु अनुपलब्धता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

(आशुतोष गर्ग, भा0प्र0से0)

उपायुक्त कुल्लू।

पृष्ठांकन संख्या: 1352-54/डी0आर0ए0

दिनांक: 24.12.2020

प्रतिलिपि सेवा में:-

1. उप मण्डल अधिकारी (ना0), कुल्लू जिला कुल्लू को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. वन मण्डल अधिकारी, पार्वती स्थित शमशी, जिला कुल्लू को प्रेषित कर अनुरोध है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के पर्यावरण एवं वन विभाग की अन्तिम स्वीकृति प्राप्त होने पर उसकी एक प्रतिलिपि आगामी आवश्यक कार्यवाही के लिए तुरन्त इस कार्यालय को प्रेषित करें।
3. Block Development Officer, Development Block Kullu, District Kullu (HP) को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(आशुतोष गर्ग, भा0प्र0से0)
उपायुक्त कुल्लू।