


संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

आज दिनांक 15.09.2021 को अवर अभियन्ता, राजू प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग मीरजापुर तथा क्षेत्रीय वन अधिकारी हलिया रेंज द्वारा जनपद- मीरजापुर के अन्तर्गत प्रस्तावक विभाग, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग मीरजापुर द्वारा हलिया रेंज के अन्तर्गत निम्न मार्गों का नवनिर्माण हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि 34.902 हे० वन भूमि है तथा 18.004 हे० गैर वन भूमि प्रभावित हो रही है। कुल 156 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। निम्नलिखित प्रस्तावित सम्पर्क मार्ग कैमूर वन्य जीव विहार तथा इकोसेन्सिटिव जोन सीमा के अन्दर आता है।

प्रस्तावित मार्ग में प्रभावित वन भूमि एवं गैर वन भूमि का विवरण निम्नवत है।


क्र० सं०	मार्ग का नाम	विवरण	वन भूमि (हे०)	गैर वन भूमि(हे०)	कुल प्रभावित भूमि(हे०)
1	भटवारी-मतवार सम्पर्क मार्ग	कैमूर वन्य जीव विहार के अन्तर्गत प्रभावित भूमि का विवरण	8.582	1.344	9.928
		इको सेन्सिटिव जोन के अन्दर प्रभावित भूमि का विवरण	0.700	2.100	2.800
2	मतवरिया-मतवार सम्पर्क मार्ग	कैमूर वन्य जीव विहार के अन्तर्गत प्रभावित भूमि का विवरण	8.820	—	8.820
		इको सेन्सिटिव जोन के अन्दर प्रभावित भूमि का विवरण	—	1.400	1.400
3	बड़ौही से परसिया वाया औरा सम्पर्क मार्ग	कैमूर वन्य जीव विहार के अन्तर्गत प्रभावित भूमि का विवरण	5.600	2.100	7.700
4	फुलियारी सम्पर्क मार्ग	कैमूर वन्य जीव विहार के अन्तर्गत प्रभावित भूमि का विवरण	1.260	—	1.260
5	सिलहटा सम्पर्क मार्ग	कैमूर वन्य जीव विहार के अन्तर्गत प्रभावित भूमि का विवरण	1.960	—	1.960
6	मेजा बाँध(ददरी) 0.00 से नदना वाया मटिहरा-सगरा सम्पर्क मार्ग	कैमूर वन्य जीव विहार के अन्तर्गत प्रभावित भूमि का विवरण	5.740	11.060	16.800
7	खरिहट खुर्द से केड़वर सम्पर्क मार्ग	कैमूर वन्य जीव प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित भूमि का विवरण	2.240	—	2.240
योग			34.902	18.004	52.906


अवर अभियन्ता (सि०)

प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
मीरजापुर।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
हलिया रेंज


वन्य जीव प्रतिपालक
कैमूर वन्य जीव विहार
चुर्क-सोनभद्र


क्षेत्रीय वन अधिकारी
हलिया रेंज।


प्रतिहस्ताक्षरित

अधिशाली अभियन्ता
प्रा० खण्ड, लो० नि० वि०
मीरजापुर


प्रभागीय वनधिकारी

कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर