

प्रारूप-2.3

प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

परियोजना का नाम:- खतेड़ा से सीणी मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 3.500 किमी०)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 28/11/2018 को उपरोक्त प्रयोजन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग, राजस्व विभाग एवं प्रस्तावक विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु राज्य भूमि 2.888 हे० प्रभावित होती है। प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा प्रस्तावित भूमि की मांग न्यूनतम है। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है। उक्त मोटर मार्ग में विभिन्न प्रजाति के 57 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।

आवेदित वन भूमि में 57 वृक्षों का पातन किया जाना है, उनकी सूची संलग्न है। मार्ग के निर्माण में उन्ही वृक्षों को चिन्हित किया गया है, जिनका पातन किया जाना आवश्यक है।

(अधीन)
प्रा०ख०लो०नि० विभाग
डीडीहाट

कनिष्ठ अभियन्ता,
प्रा०ख०, लो०नि०वि०
डीडीहाट

सहायक अभियन्ता
प्रा०ख०, लो०नि०वि०
डीडीहाट

अधिसूची अभियन्ता
प्रा०ख०लो०नि०वि०
डीडीहाट

वन क्षेत्राधिकारी
डीडीहाट

प्रमोद सिंह कार्की
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र.....तह०.....
जिला- पिथौरागढ़

उपनिर्वाह अधिकारी
मुनस्यारी (पिथौरागढ़)