

सेवा में

श्रीमान वन क्षेत्राधिकारी
देवलसारी रेंज, बल्लूड

विषय:- लोक निर्माण विभाग द्वारा कचारी से मसारास अस्थावित मोटर मार्ग के संयुक्त निरीक्षण में
आने वाले वृक्षों की गणना सूची
सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 211/12-1 दिनांक 27/2/2018,
महोदय

निवेदन है कि कचारी मसारास प्रस्तावित मोटर मार्ग का संयुक्त निरीक्षण लोक निर्माण
विभाग के कर्मचारियों के साथ किया गया, मोटर मार्ग में आसित वन, शिथिल वन
एवं नापशुन के अन्तर्गत आने वाले वृक्षों की गणना विभाग द्वारा
निम्न प्रकार आवश्यक कार्रवाई हेतु सेवा में प्रेषित है।

क्र. सं.	लोक/कक्षा	प्रजाति	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	योग
1	कचारी कंस 1	बांज	130	80	70	59	16	26	11	16	-	-	408
		बुरांश	15	-	17	3	-	-	-	-	-	-	35
2	कचारी कंस 2	बुरांश	-	-	3	10	-	-	-	-	-	-	13
		बांज	103	95	50	60	17	30	2	-	3	-	362
		मोरु	10	9	-	4	-	-	-	-	-	-	23
		सुरई	30	33	-	10	-	14	-	-	-	-	87
		चीड़	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	5
		देवदार	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
3	कचारी कंस 4	बांज	80	60	24	36	42	20	13	8	5	10	298
		बुरांश	20	20	1	8	2	-	-	1	-	-	52
		मोरु	10	10	1	5	1	10	-	-	-	-	37
		अंगार	40	34	3	-	-	-	-	-	-	-	77
4	कचारी कंस 5	बांज	68	60	20	70	15	11	8	9	8	-	269
		मनिपुरीबांज	30	20	-	-	-	-	-	-	-	-	50
		बुरांश	40	30	20	18	10	1	1	-	-	-	120
		अंगार	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	60
		सुरई	10	3	-	-	-	10	-	-	-	-	23
		चीड़	10	10	-	5	-	-	-	-	-	-	25
5	सिक्किम सीमा ग्राम	बांज	54	50	20	4	11	-	-	-	-	-	139
		बुरांश	10	-	-	-	11	-	-	-	-	-	21

लिफ्ट कंपनी ऑफिसर

अस्थायी निवास
पचन सिंह गहर
वन विभाग

अधीनस्थ अधिकारी
अधीनस्थ अधिकारी
अधीनस्थ अधिकारी

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोकनिर्माण
यथुड (टिहरी गढ़वाल)

कचारी अनुभाग

कचारी नगर