

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

बिजली के कार्यालय के पत्रांक-1907/12-1, दिनांक-18.01.2023 के अनुपालन में अवगत कराना है कि दिनांक- 20.01.2023 को गूलर क्षेत्र में निचला एवं वन-विभाग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों की उपस्थिति में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत शिवपुरी से लेकर गूलर तक विद्युत लाईन दुर्घटना के नीचे/समीप आने वाले वृक्षों की गणना की गयी जिसमें निम्न तालिका के अनुसार आने वाले वृक्षों की मात्र लॉपिंग-चॉपिंग की जानी है-

बीट का नाम	कक्ष संख्या	वृक्ष प्रजाति का नाम	व्यास											योग
			0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से ऊपर		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	तिनली	2	साल	-	-	11	4	-	-	-	-	-	-	15
2			धोडो	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
3			बाकुली	-	-	-	7	6	-	-	-	-	-	13
4			सैन	-	-	2	4	3	-	-	-	-	-	9
5			झींगन	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	5
6			अमलतास	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	6
योग				0	0	15	23	12	0	0	0	0	0	50
1	शिवपुरी	1	चीड़	-	-	3	4	6	-	-	-	-	-	13
2			झींगन	-	-	2	3	2	-	-	-	-	-	7
योग				0	0	5	7	8	0	0	0	0	0	20
1	शिवपुरी	2	हल्दू	-	-	4	3	2	-	-	-	-	-	9
2			बाकुली	-	-	7	8	-	-	-	-	-	-	15
3			साल	-	-	4	5	5	-	-	-	-	-	14
4			झींगन	-	-	5	3	-	-	-	-	-	-	8
5			सैन	-	-	2	3	4	-	-	-	-	-	9
6			कन्जू	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	5
योग				0	0	22	25	13	0	0	0	0	0	60
1	शिवपुरी	4	चीड़	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
2			साल	-	-	3	4	2	-	-	-	-	-	9
3			अमलतास	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
4			बांकुली	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	4
योग				0	0	9	4	4	0	0	0	0	0	17
1	शिवपुरी	3	साल	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	3
2			बांकुली	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	5
3			हल्दू	-	-	2	3	1	-	-	-	-	-	6
योग				0	0	5	8	1	0	0	0	0	0	14
1	घिघुड़	11	सैन	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	5
2			साल	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	5
3			बांकुली	-	-	6	3	-	-	-	-	-	-	9
4			झींगन	-	-	4	2	-	-	-	-	-	-	6
5			हल्दू	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3
6			अमलतास	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
योग				0	0	23	7	0	0	0	0	0	0	30


 Executive Engineer
 Electricity Distribution Division
 Uttarakhand Power Corp. Ltd.
 New Tehri, Tehri Garhwal

पॉलिंग

का नाम	कक्ष संख्या	वृक्ष प्रजाति का नाम	व्यास											योग
			0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से ऊपर		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
सिंगराली	1	हल्दी	-	-	5	4	2	-	-	-	-	-	11	
		बांकुली	-	-	8	3	2	-	-	-	-	-	13	
		साल	-	-	2	3	1	-	-	-	-	-	6	
		सेन	-	-	3	5	1	-	-	-	-	-	9	
		झींगन	-	-	2	4	3	-	-	-	-	-	9	
कुल योग			0	0	20	19	9	0	0	0	0	0	48	
कुल वृक्षों की संख्या													239	

महोदय, आपके द्वारा विन्दु सं०-०७ के माध्यम से अवगत कराया गया है कि शिवपुरी कक्ष सं०-२ में ०.१ हेक्टेयर क्षेत्रफल मध्यम सघन वन में होना प्रदर्शित किया गया है जिसके क्रम में आपको अवगत कराना है कि क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु क्षेत्र का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया गया जिसके उपरान्त वृक्षारोपण क्षेत्र का चयन दूसरी तरफ चिन्हित कर दिया गया है। जिसमें १००० वृक्ष प्रति हेक्टेयर रोपण किया जाएगा। क्षेत्र की जी०पी०एस०-N-30°08'702", E-78°23'883" से N-30°08'782", E-78°24'051" व ऊंचाई 521 से 706 मी० तक है।

अतः अनुरोध है कि कार्य की महत्ता को देखते हुए उपरोक्त क्षेत्र से गुजर रही ११ के०वी० विद्युत लाईन एवं एल०टी० लाईन से काफी नजदीक/ऊपर आने वाले पेड़ों की टहनियों/पत्तियों को छांटने/काटने की अनुमति/सहयोग प्रदान करें जिससे भविष्य में विद्युत आपूर्ति/सप्लाई सुचारु रूप से चल सके एवं भविष्य में होने वाली किसी भी प्रकार की जान-माल व नुकसान से बचा जा सके।

अवर अभियन्ता
३३/११ के०वी० उपसंस्थान
गूलर-मुनिकीरेती

वन-वीट अधिकारी
शिवपुरी

अनुभाग अधिकारी
शिवपुरी

वन निष्ठाधिकारी
शिवपुरी वनराजि
मुनि की रेती (टि०ग०)

उप प्रभागीय वननिष्ठाधिकारी
(सहायक)
वरन्धनगर वन प्रभाग

Executive Engineer
Electricity Distribution Division
Uttar Pradesh Power Corp. Ltd.
New Tehri Tehsil Garhwal