

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, अजमेर

निरीक्षण प्रतिवेदन द्वारा अक्षय सिंह, मुख्य वन संरक्षक, अजमेर दिनांक 3-4.7.2018

दिनांक 3.7.2018

दिनांक 3.7.2018 को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा उप वन संरक्षक भीलवाडा, संबंधित क्षेत्रीय वन अधिकारी एवं स्टाफ के साथ वन मण्डल भीलवाडा के निम्नलिखित स्थलों का निरीक्षण किया गया जो निम्नानुसार हैं:-

लाडपुरा जंगल निरीक्षण:- लाडपुरा जंगल का निरीक्षण किया गया। जंगल में धनत्व अच्छा पाया गया। मौके पर उपस्थित उप वन संरक्षक को भेड निष्क्रमण के मार्ग की सुरक्षा हेतु पक्की दीवार बनवाने के निर्देश दिये गये।


दिनांक 4.7.2018

(1) दिनांक 4.7.2018 को एस.एच. 29 (कि.मी. 139/500) से लोरडा अन्तर्गत 2.76 वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण Rajasthan Road Sector Modernization Project FP/RJ/ROAD/20888/2016 में प्रत्यावर्तित होने वाली वन भूमि वन ब्लॉक बांका का निरीक्षण किया।

(2) एनिकट निर्माण नला का माताजी:- एमजेएसए योजना अन्तर्गत नला का माताजी में एनिकट का निर्माण कराया जा रहा है। एनिकट की विंग वाल के सहारे सहारे मिटटी का भराव किया जावे। स्थल का घुंघुं उपयुक्त किया गया है। एनिकट में पानी की आवक शुरू हो चुकी है। हेड वाल की फिनिशिंग करवाई जाने के निर्देश दिये गये।

(3) रामला खरला एमपीटी निर्माण:- वन खण्ड रामला खरला में एमजेएसए मद में एमपीटी निर्माण कराया जा रहा है। कॉम्पेक्शन ठीक से कराया जावे। बाँयवाश में सिलिंग करवाई जावे।


(4) मैनाल पक्की दीवार:- डीएमएफटी योजना में स्वीकृत राशि से दीवार निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। दीवार का कार्य अच्छा है। तराई का ध्यान रखा जावे।


(अक्षय सिंह)

मुख्य वन संरक्षक
अजमेर

क्रमांक एफ () मुवसंअ/निरी./2018/ 4418

✓ प्रतिलिपि उप वन संरक्षक, भीलवाडा को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त दिये गये निर्देशों की अक्षरशः पालना करवाकर बिन्दुवार पालना रिपोर्ट सात दिवस में भिजवाना सुनिश्चित करें।


(अक्षय सिंह)

मुख्य वन संरक्षक
अजमेर



कार्यालय उप वन संरक्षक, भीलवाडा

क्रमांक: () / एफ / विकास / 11770

दिनांक 14-8-18

मुख्य वन संरक्षक,
अजमेर।

विषय:- निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 3-4.7.2018 की पालना रिपोर्ट प्रेषित करने
बाबत।

प्रसंग:- आपका पत्र क्रमांक पं. 4418 दि. 10.7.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 3-4.7.2018 की पालना रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित है:-

1. दिनांक 3.7.2018 लाडपुरा जंगल निरीक्षण :- भैड निष्क्रमण के मार्ग की सुरक्षा हेतु डीएमएफटी मद मे दीवार निर्माण के काय कराया जा रहा है। पालना कर ली गई है।

दिनांक 4.7.2018

1. Diversion of 2.76 Ha. of forest land in favour of PWD PMGSY-WB Division Shahpura (Bhilwara, Rajasthan) for construction of SH-29 km. 139/500 to Lorda Road under Rajasthan Road Sector Modernization Project

FP/RJ/ROAD/20888/2016 प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय का पत्र सं. 8बी/राज./06/14/2018/एफसी/91 दि. 9.5.18 द्वारा लगाये आक्षेपों की पालना स्वरूप निरीक्षण उपरांत प्रकरण उच्च कार्यालय को अग्रेषित किया जा चुका है।

2. एनिकट निर्माण नला का माताजी:- एनिकट की विंग वाल के सहारे सहारे मिट्टी का भराव कराया जा चुका है। हेडवाल की फिनिसिंग कराई जा चुकी है। दिये गये निर्देशों की पालना कर ली गई है।

3. रामला खरला एमपीटी निर्माण :- एमपीटी की बायेंवाश की पिथिंग कराई जा चुकी है। दिये गये निर्देशों की पालना कर ली गई है।

4. मैनाल पक्की दीवार :- दीवार की तराई का ध्यान रखा जा रहा है। दिये गये निर्देशों की पालना कर ली गई है।

भवदीय,

(एच.एस.हापावत)

उप वन संरक्षक,

भीलवाडा