

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण पत्र)

आज दिनांक 13.06.2015 को निम्न मार्गों के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सिविल भूमि का संयुक्त निरीक्षण किया गया, संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि चयनित भूमि में छुट-फुट पेड़ व झाड़िया है, जो वन के रूप में नहीं है। चयनित स्थल वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाया गया, तथा चयनित स्थल में वर्तमान में कोई अवैध अतिक्रमण नहीं है।

क्र सं०	मार्ग का नाम	क्षेत्रफल	सिविल भूमि का स्थल
1	जनपद नैनीताल में बगडवार बैण्ड से दूनी बिरसिंग्या मोटर मार्ग।	7.56 है०	ग्राम बबियाड़ पट्टी बबियाड़ तहसील के नौन जैड ए० खसरा नम्बर 2898, 2899, 2900 प्रद्वे
2	जनपद नैनीताल में रानीबाग-भीमताल मोटर मार्ग के किमी० 3 से सूड़ी-बेलगड़ होते हुए डहरा मोटर मार्ग तक सम्पर्क मार्ग निर्माण।	3.815 है०	
3	जनपद नैनीताल में देवलीधार से सुरंग तक मोटर मार्ग का निर्माण।	2.87 है०	
	योग :-	14.245 है०	

वन विभाग

राजस्व विभाग,

प्रस्तावक
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
भवाली

(दीप चन्द्र मटपाल)
वन दरोगा

महुवाताल डेनुआग

(पवन ध्यानी)
उप राजस्व निरीक्षक

कावियाड़

(सुरेश चन्द्र तिवारी)
भू०अ० अमीन

अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
भवाली

कनिष्ठ अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
भवाली

प्रतिहस्ताक्षर

तहसीलदार
धारी

प्रतिहस्ताक्षर

उप निरीक्षक
धारी

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो० नि० वि०
भवाली (नैनीताल)

अधिसारी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो० नि० वि०
भवाली (नैनीताल)