

निरीक्षण प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि तिन्दवारी, पपरेन्दा, पैलानी-जसपुरा, सुमेरपुर मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग सं०-40 बी) के किमी० संख्या-24 में ककनारे बाबा नाले पर कर्व सुधार एवं 2X5 मी० स्पान एवं 7.00 मी० ऊंचाई का आर०सी०सी० बॉक्स कलवर्ट का निर्माण कार्य का निरीक्षण दिनांक 14.12.2015 को किया गया, तथा सम्यंक विचारोपरान्त पाया गया कि उक्त रिजर्व वन भूमि के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है और मांगी गयी वन भूमि योजना की आवश्यकता देखते हुये न्यूनतम है।

स्थान :-

दिनांक :-


(डा० कै०एल० मीना)
वन संरक्षक
चित्रकूटधाम वृत्त, बाँदा