

संयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि तिन्दवारी पपरेन्दा पैलानी जसपुरा सुमेरपुर मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग सं०- 40 बी) के किमी० संख्या- 24 में ककनारे बाबा नाले पर कर्व सुधार एवं 2 X 5 मी० स्पान एवं 7.00मी० ऊँचाई का आर०सी०सी० बॉक्स कलवर्ट का निर्माण कार्य का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 22.11.2015 को किया गया तथा सम्यक् विचारोपरान्त पाया गया कि उक्त रिजर्व वन भूमि के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है और माँगी गयी वन भूमि योजना की आवश्यकता देखते हुये न्यूनतम है।

  
प्रभागीय वनाधिकारी  
बांदा वन प्रभाग, बांदा

  
अधिसूत्री अभियन्ता  
अधिसूत्री अभियन्ता लो० नि० वि०  
निर्माण खण्ड-2, लो० नि० वि०  
बांदा