


क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण उपयुक्तता हेतु संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

आज दिनांक 15.3.2016 को जनपद नैनीताल में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत लोहाली से थुवा ब्लाक मोटर मार्ग (लम्बाई 9.90 किमी०) के क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण उपयुक्तता हेतु चयनित भूमि ग्राम- हरिनगर हरतोला का संयुक्त निरीक्षण किया गया जिसमें राजस्व विभाग के श्री पवन चन्द्र ध्यानी (पटवारी) वन विभाग के रेंजर श्री विपिन चन्द्र जोशी, वन दरोगा श्री खष्टी बल्लभ जोशी, वन रक्षक श्री सुख देव सिंह राणा, बीट वॉचर श्री नर सिंह अधिकारी एवं पी०एवं०जी०एस०वाई के सहायक अभियन्ता श्री राजकमल, कनिष्ठ अभियन्ता सुन्दर सिंह रावत, अमीन श्री प्रमोद चन्द्र आर्या एवं स्थानीय प्रतिनिधि के रूप में पंचायत सदस्य श्री बच्ची राम आर्या श्री जगदीश चन्द्र उपस्थित थे। पट्टी पटवारी द्वारा क्षतिपुरक वृक्षारोपण हेतु वन पंचायत ग्राम हरिनगर हरतोला का खसरा नं० 302 मध्ये रक्वा 14.028 है० वनपंचायत, खसरा नं० 302 मध्ये रक्वा 2.91 है० बंजर। कुल रक्वा 16.979 है० भूमि जो श्रेणी 9 (3) ड०- कृषि योग्य अन्य बंजर भूमि के रूप में दर्ज है का स्थलीय निरीक्षण कराया गया। अतः प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मार्ग के सम्बन्ध में आवश्यक १.१२५ है० भूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।



राजस्व उपनिरीक्षक

सहायक अभियन्ता

15/3/16

वनक्षेत्राधिकारी

उत्तरी मौला वन क्षेत्र
नैनीताल वन प्रभाग (नैनीताल)

कनिष्ठ अभियन्ता

वन दरोगा

अमीन

वनरक्षक

बीट वॉचर

उप निरीक्षक वन-विभाग (कु०)
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल.

प्रभागीय वन्याधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल.