


संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट


3


प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 26/8/16 को निम्न मार्ग के उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं० 06/XII(1)2009 दिनांक 09.01.2009 के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 2.52 हे० भूमि का स्थल निरीक्षण किया गया, जिसमें निम्नलिखित स्थिति पाई गई। ~~स्थल पर कुछ-कुछ पेड़ व आशियां हैं जो वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त हैं।~~


क्र० सं०	मार्ग का नाम	क्षेत्रफल	भूमि का स्थल
1	जनपद नैनीताल में छीड़ाखान से हाईस्कूल तल्ली पोखरी तक मोटर मार्ग निर्माण।	2.52 हे०	ग्राम- तल्ली पोखरी पट्टी गौनियारों तहसील-धारी जिला नैनीताल के Non ZA खतौनी खाता सं० में श्रेणी 9 (3) ड में दर्ज खसरा नं० 1281, 1293 मध्ये 2.52 हे०


वन दरोगा
पतलोट अनुभाग



(गणेश चन्द्र जोशी)
कनिष्ठ अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०,
भवाली


(सुरेश चन्द्र तिवारी)
अमीन
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०,
भवाली



पुरन चन्द्र सेनवाल
(पुरन चन्द्र सेनवाल)
उपराजस्व निरीक्षक
पट्टी गौनियारों
तहसील - धारी, जिला-नैनीताल



वन क्षेत्राधिकारी
दक्षिणी गौला वन क्षेत्र
ओखलकाण्डा (नैनीताल)



प्रतिहस्ताक्षर
तहसीलदार
धारी जिला नैनीताल


प्रतिहस्ताक्षर
उपजिलाधिकारी
धारी (नैनीताल)


सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो० नि० वि०
भवाली (नैनीताल)


अभियन्ता अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०
भवाली (नैनीताल)


वन प्रभागीय वनाधिकारी (मु०)
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल


प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल