



कार्यालय वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
देहरादून।

विषय:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में मस्टखाल से सीलाडांडा मार्ग के नवीनीकरण हेतु (5.450 कि०मी०) हेतु 2.275 है० वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन प्रकरण में लगी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

(Online Proposal No- FP/UK/ROAD/11139/2015)

संदर्भ:- भारत सरकार का वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक 8बी / यू०सी०पी०/06/15/2019/एफ०सी० /282 दिनांक 31.05.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार ने अपने कार्यालय पत्र- 2732/12-1 दिनांक- 24/06/2023 से अवगत कराया है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं० 08बी० / यू०सी०पी०/06/15/2019/ एफ०सी०/ 974 दिनांक 11.10.2022 के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में विषयांकित मोटर मार्ग का दिनांक 13.02. 2023 को वन विभाग एवं प्रस्तावक विभाग (पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड कोटद्वार) के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया था। संयुक्त निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य डम्पिंग जोन एवं डम्पिंग जोन से बाहर दोषपूर्ण रूप से मलवा निस्तारण एवं पर्यावरण को पहुंची क्षतियों का निरीक्षण करना था। निरीक्षण के दौरान पाया गया था कि प्रस्तावक विभाग द्वारा स्वीकृत समरेखण पर ही मोटर मार्ग का निर्माण किया गया है। उक्त मोटर मार्ग पर हिल साइड कटिंग का कार्य 02 वर्ष पूर्व ही पूर्ण कर लिया गया है जिसमें विभाग द्वारा उक्त मोटर मार्ग पर 06 डम्पिंग जोन बनाये गये हैं (फोटोग्राफ सलग्न) तत्समय 02 डम्पिंग जोनों में अत्यधिक मलवा आने से वर्षाकाल में क्षतिग्रस्त हो गये थे। जिसकी मरम्मत विभाग द्वारा करा दी गयी है। (फोटोग्राफ सलग्न) मोटर मार्ग पर दो वर्ष पूर्व कार्य पूर्ण हो चुका है.. इसलिए अधिकांश डम्पिंग जोन में / साइट पर मलवा Stabilized हो चुका है, जिससे वर्तमान में डम्पिंग जोन के wire crate/wall satellite imagery से स्पष्ट नहीं दिख रहे परन्तु संयुक्त निरीक्षण के दौरान डम्पिंग जोन स्पष्ट प्रतीत हुए थे। जिन स्थानों पर मलवा डम्पिंग जोन से बाहर गया था उसे भी यथा सम्भव डम्पिंग जोन में पुनः डलवाया गया है। इस प्रकार प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायी गयी है और न ही वन संरक्षण अधिनियम 1927 के निहित प्राविधानों का उल्लंघन किया गया है। यह भी अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग की सैदान्तिक स्वीकृत को 05 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं जिस कारण विधिवत स्वीकृति यथासमय प्राप्त करना अति आवश्यक है।

अतः अनुरोध है कि विषयक प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

भवदीय

(राजीव धीमान)

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, देहरादून।

पत्रांक:- / 12-1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

3. मुख्य वन संरक्षक (गढ़वाल) उत्तराखण्ड, पौड़ी।
4. प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण वन प्रभाग, लैन्सडौन को उनके सदर्भित पत्र के क्रम में ।

(राजीव धीमान)

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, देहरादून।




कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, लैन्सडौन।

रखा में

पत्रांक:- 2732 / 12-1 ,दिनांक, कोटद्वार, 24/06/, 2023

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।



विषय:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में मस्टखाल से सीलाडांडा मोटर मार्ग के नवीनीकरण हेतु (5.450 कि०मी०) हेतु 2.275 है० (वनभूमि Online Proposal No. FP/UK/ROAD/11139/2015) का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन प्रकरण में लगी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार का पर्यावरण, वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक 8बी/यू०सी०पी०/०६/१५/२०१९/एफ०सी०/२८२, दिनांक ३१.०५.२०२३

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं० ०८बी०/यू०सी०पी०/०६/१५/२०१९/एफ०सी०/९७४ दिनांक ११.१०.२०२२ के द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में दिनांक १३.०२.२०२३ को चैलूसैण रेंज के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव मस्टखाल से सीलाडांडा मोटर मार्ग के नवीनीकरण हेतु (५.४५० कि०मी०) २.२७५ है० का वन विभाग एवं प्रस्तावक विभाग(पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड कोटद्वार) के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया था। संयुक्त निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य डम्पिंग जोन एवं डम्पिंग जोन से बाहर दोषपूर्ण रूप से मलवा निस्तारण एवं पर्यावरण को पहुँची क्षतियों का निरीक्षण करना था। निरीक्षण के दौरान पाया गया था कि प्रस्तावक विभाग द्वारा स्वीकृत समरेखण पर ही मोटर मार्ग का निर्माण किया गया है तथा उक्त मोटर मार्ग पर हिल साइड कटिंग का कार्य २ वर्ष पूर्व ही पूर्ण कर लिया गया है तथा विभाग द्वारा उक्त मोटर मार्ग पर ०६ डम्पिंग जोन बनाये गये हैं (सलंगन फोटोग्राफ)। तत्समय ०२ डम्पिंग जोन में अत्यधिक मलवा आने से वर्षाकाल में क्षतिग्रस्त हो गये। जिसकी मरम्मत विभाग द्वारा करा दी गयी है (सलंगन फोटोग्राफ)। मोटर मार्ग पर दो वर्ष पूर्व कार्य पूर्ण हो चुका है, इसलिए अधिकांश डम्पिंग जोन में/साइट पर मलवा Stabilized हो चुका है, जिससे वर्तमान में डम्पिंग जोन के wire crate/wall satellite imagery से स्पष्ट नहीं दिख रहे, परन्तु संयुक्त निरीक्षण के दौरान डम्पिंग जोन स्पष्ट प्रतीत हुए थे तथा जिन स्थानों पर मलवा डम्पिंग जोन से बाहर गया था उसे भी यथा सम्भव डम्पिंग जोन में पुनः डलवाया गया है। इस प्रकार प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायी गयी है और न ही वन अधिनियम १९२७ के निहित प्राविधानों का उल्लंघन किया गया है। साथ ही अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग की सैदान्तिक स्वीकृति को ५ वर्ष भी शीघ्र पूर्ण होने वाले हैं जिससे विधिवत् स्वीकृति को शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त करना अति आवश्यक है।

अतः महोदय विषयक प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम १९८० के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति हेतु यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

भषदीय,

(दिनकर तेवाडी)

प्रभागीय वनाधिकारी,
भूमि संरक्षण वन प्रभाग, लैन्सडौन।

पत्रांक 2732 / 12-1 दिनांकित

प्रतिलिपि- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरा नगर,फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ सादर प्रेषित।

(दिनकर तेवाडी)

प्रभागीय वनाधिकारी,
भूमि संरक्षण वन प्रभाग, लैन्सडौन।

o/c

कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0-सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढ़वाल)।

Phone : 01382- 224570

Phone : 01382- 229847

Fax : 01382- 229847

Email:ccpmgsyktodwara@rediffmail.com

पत्रांक:- 493/पी0एम0जी0एस0वाई0 सिं0ख0, कोटद्वार/

दिनांक 22/06/2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण, वन प्रभाग,
लैन्सडौन।

विषय:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में मस्टखाल से सीलाडांडा मोटर मार्ग के नवीनीकरण हेतु (5.450 कि0मी0) हेतु 2.275 हे0 (वनभूमि Online Proposal No. FP/UK/ROAD/11139/2015) का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन प्रकरण में लगी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार का पर्यावरण, वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक 08बी/यू0सी0पी0/06/15/2019/एफ0सी0/282, दिनांक 31.05.2023 एवं प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैन्सडौन का पत्रांक 2411/12-1, दिनांक लैन्सडौन 08.05.2023।

महोदय,


उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि पूर्व में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं0 08बी0/यू0सी0पी0/06/15/2019/ एफ0सी0/94 दिनांक 11.10.2022 के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 13.02.2023 को चैलूसैण रेंज के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में निहित मस्टखाल से सीलाडांडा मोटर मार्ग क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण किया गया था। संयुक्त निरीक्षण के दौरान वन विभाग की ओर से आप, श्री इन्द्रमोहन कोठारी वन क्षेत्राधिकारी चैलूसैण रेंज, श्री उमेश सिंह वन दरोगा एवं प्रस्तावक विभाग की ओर से अधोहस्ताक्षरी, श्री योगेन्द्र सिंह सहायक अभियन्ता एवं श्री राम सिंह अपर सहायक अभियन्ता, आदि अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। संयुक्त निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य डम्पिंग जोन एवं डम्पिंग जोन से बाहर दोषपूर्ण रूप से मलवा निस्तारण एवं पर्यावरण को पहुँची क्षतियों का निरीक्षण करना था। निरीक्षण के दौरान पाया गया था कि प्रस्तावक विभाग द्वारा स्वीकृत समरेखण पर ही मोटर मार्ग का निर्माण किया गया है तथा उक्त मोटर मार्ग पर हिल साइड कटिंग का कार्य 2 वर्ष पूर्व ही पूर्ण कर लिया गया है तथा विभाग द्वारा उक्त मोटर मार्ग पर 06 डम्पिंग जोन बनाये गये हैं (सलंगन फोटोग्राफ)। तत्समय 02 डम्पिंग जोन में अत्यधिक मलवा आने से वर्षाकाल में क्षतिग्रस्त हो गये। जिसकी मरम्मत विभाग द्वारा करा दी गयी है (सलंगन फोटोग्राफ)। चूंकि मोटर मार्ग पर स्टेज-1/कटिंग का कार्य दो वर्ष पूर्व पूर्ण हो चुका है, इसलिए अधिकांश डम्पिंग जोन में/साइट पर मलवा Stabilized हो चुका है, जिससे वर्तमान में डम्पिंग जोन के wire crate/wall satellite imagery से स्पष्ट नहीं दिख रहे, परन्तु संयुक्त निरीक्षण के दौरान डम्पिंग जोन स्पष्ट प्रतीत हुए थे। तथा जिन स्थानों पर मलवा डम्पिंग जोन से बाहर गया था उसे भी यथा सम्भव डम्पिंग जोन में पुनः डलवाया गया है। इस प्रकार निर्माण एजेन्सी द्वारा किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायी गयी है और न ही वन अधिनियम 1927/1980 के निहित प्राविधानों का उल्लंघन किया गया है। साथ ही अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग की सैधान्तिक स्वीकृत को 5 वर्ष भी शीघ्र पूर्ण होने वाले, जिससे विधिवत् स्वीकृति को शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त करना अति आवश्यक है।

कमरा-2

(2)

अतः आपसे अनुरोध है कि सन्दर्भित पत्र के कम में उपरोक्तानुसार आपत्तियों को निराकरण करते हुये आख्या उच्चाधिकारियों को प्रेषित करने का कष्ट करें। जिससे शीघ्र अतिशीघ्र उक्त प्रस्ताव पर स्वीकृति प्राप्त की जा सकें।

सलंगन:-उपरोक्तानुसार।


अधिशायी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० (सि०ख०)
कोटद्वार (गढवाल)

पत्राक - / पी०एम०जी०एस०वाई० सि०ख० / तदिनांक

प्रतिलिपि:- सहायक अभियन्ता प्रथम पी०एम०जी०एस०वाई० सि०ख० कोटद्वार गढवाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



अधिशायी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० (सि०ख०)
कोटद्वार (गढवाल)

संयुक्त निरीक्षण आख्या

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में मस्टखाल से सीलाडांडा मोटर मार्ग के नवीनीकरण हेतु (5.450 कि०मी०) हेतु 2.275 है० वनभूमि ऑनलाईन प्रस्ताव सं० (FP/UK/ROAD/11139/2015) के संयुक्त निरीक्षण के सम्बन्ध में।


भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं० 08बी०/यू०सी०पी०/06/15/2019/एफ०सी०/974 दिनांक 11.10.2022 के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 13.02.2023 को चैलूसैण रेंज के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में निहित मस्टखाल से सीलाडांडा मोटर मार्ग क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण किया गया है। संयुक्त निरीक्षण के दौरान वन विभाग की ओर से श्री दिनकर तेवाड़ी प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैन्सडॉन, श्री इन्द्रमोहन कोठारी वन क्षेत्राधिकारी चैलूसैण रेंज, श्री सुरमान सिंह वन दरोगा एवं प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री सुधीर कुमार ममगाई अधिशासी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई०-सिंचाई खण्ड कोटद्वार, श्री योगेन्द्र सिंह सहायक अभियन्ता, श्री शिव कुमार अपर सहायक अभियन्ता, के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। संयुक्त निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य डम्पिंग जोन एवं डम्पिंग जोन से बाहर दोषपूर्ण रूप से मलवा निस्तारण करना रहा। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा स्वीकृत समरेखण पर ही उक्त मोटर मार्ग पर हिल साइड कटिंग का कार्य 2 वर्ष पूर्व ही पूर्ण कर लिया गया है तथा विभाग द्वारा मोटर मार्ग पर 06 डम्पिंग जोन बनाये गये हैं परन्तु वर्तमान में 02 डम्पिंग जोन अत्यधिक मलवा आने से वर्षाकाल में क्षतिग्रस्त हो गये हैं तथा मोटर मार्ग के कि०मी० 03, 04 एवं 05 में वर्षाकाल में कुछ स्थानों पर वर्षा के कारण भू क्षरण हुआ है। मानसूनकाल में भू-कटाव के कारण कुछ स्थानों पर मलवा नापभूमि/सिविल भूमि में गया है तथा मानसून अवधि में जो मलवा नाप खेतों/सिविल भूमि में गया है उक्त मलवा पुनः डम्पिंग जोन में डलवाया गया है तथा साइट निरीक्षण से स्पष्ट होता है कि निर्माण एजेन्सी द्वारा जानबूझ कर पर्यावरण/सम्पदा क्षतिग्रस्त नहीं की गयी है और न ही वन अधिनियम 1980 के निहित प्राविधानों का उल्लंघन किया गया है।

संलग्न:- साइट के फोटोग्राफ




कनिष्ठ अभियन्ता

पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड
कोटद्वार




वन दरोगा



सहायक अभियन्ता

पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड
कोटद्वार



वन क्षेत्राधिकारी
(चैलूसैण रेंज)



अधिशासी अभियन्ता


पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड
कोटद्वार



प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग
लैन्सडॉन


PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA

Name Of Work :	T02 ODR Mastkhal to Siladanda Motor Road, Stage-II
PACKAGE NO. :	UT -08-02/XVII



P-1

Repaired Dumping Zone at Km 2.00



P-2


Stabilized Muck in Dumping Zone at Km 2.100

AM
A05

Yojna
AET


PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA

Name Of Work :	T02 ODR Mastkhal to Siladanda Motor Road, Stage-II
PACKAGE NO. :	UT -08-02/XVII



P-3

Dumping Zone at Km 2.325



P-4


Dumping Zone at Km 2.975

Atk
A05

yamirgh
A01


PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA

Name Of Work :	Mastkhal to Siladanda Motor Road
PACKAGE NO. :	UT-08-18/XV & UT-08-02/XVII



P-5

Dumping Zone at Km 4.00



P-6


Dumping Zone at Km 4.00

Signature

*yamini
Aer*

PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA

Name Of Work :	T02 ODR Mastkhal to Siladanda Motor Road, Stage-II
PACKAGE NO. :	UT -08-02/XVII



P-7

Repaired Dumping Zone at Km 3.125

① Ash
LAPE

yevingh
AGT