कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in , Tel.No. 07453-230244

क्रमांक0 एफ ( )/एफ.सी.ए./ उ.व.स./2018-19/ 1723- दिनांक 21/2/19

निमित्तः-

संभागीय मुख्य वन संरक्षक ,
कोटा

विषयः हथियादेह मध्यम सिचाई परियोजना तहसील किशनगंज के बांध निर्माण मे आने वाली वन भूमि अनापत्ति से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने बाबत।

संदर्भः आपका पत्र कमांक3140दिनांक 22.11.2018 के क्रम मे

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम मे निवेदन है कि हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना तहसील किशनगंज के बांध निर्माण मे आने वाली 286.47 है0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु जल संसाधन विभाग के अधीशाषी अभियंता बारां, को संयुक्त मौका निरीक्षण करने हेतु दिनांक 22.10.2018 को पत्र लिखा गया। निरिक्षण के दौरान अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि प्रस्ताव के साथ संलग्न (नक्शे) व मौके पर लगाये गये पिर्लस के डूब क्षेत्र के लेवल एवं जी.पी.एस. कोर्डीनेट,मे भिन्नता पाई गई।

अतः पुनः प्रस्ताव के अनुसार मौके पर पिर्लस लगवाकर रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 560 दिनांक 17.01.2019 को पत्र लिखा गया। यूजर एजेन्सी द्वारा प्लान के अनुरूप पिर्लस लगाने पर दिनांक 13.2.2019 को अधोहस्ताक्षर कर्ता, क्षेत्रीय वन अधिकारी, किशनगंज,सर्वेयर एवं अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन, खण्ड तृतीय, बांरा द्वारा संयुक्त मौका निरिक्षण किया गया मौके पर लगाये गये पिल्लर्स का रेन्डमली सत्यापन किया गया जो की मौके पर सही पाये गये। संयुक्त मौका निरिक्षण रिर्पोट अग्रिम कार्यवाही हैतु प्रेषित है।

संलग्न : संयुक्त मौका निरिक्षण रिर्पोट

भवदीय

उप वन संरक्षक
बारां

Scanned by CamScanner

मौका निरिक्षण रिपोर्ट

प्रस्ताव का नाम- हतियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना
प्रस्ताव संख्या- FP/RJ/IRRI/27263/2017

मौका निरिक्षण रिपोर्ट आज दिनांक 13.02.2019 को हतियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना से सम्बन्धित क्षेत्र का मौका निम्न अधिकारियों के साथ देखा गया।

1. श्री राजीव कपुर	उपवन संरक्षक बारां
2. " मनोज गोयल	अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन (खण्ड-III बारां)
3. " दिनेश मीणा	सहायक अभियन्ता
4. " काली-चरण मीर्य	प्रभारी क्षेत्रीय वन अधिकारी किशनगंज
5. " लोकेश कुमार धाकड़	सर्वेयर कार्यालय छाजा

उपरोक्तानुसार मौके पर पहुंचकर हतियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में आई वन भूमि के ब्लॉक-III का मौका देखा। जिसमें नये लगाये गये पीलरों का रेन्डमली सत्यापन किया गया तथा पिलरों का G.P.S. निर्देशांक एवं FTL चेक किया गया जो सही पाया गया।

पूर्व में सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक द्वारा चेक करने पर ~~कुछ~~ सही नही पाये गये थे। अब मौके पर उक्त पीलर सही जगह स्थापित कर दिये गये हैं।

Dinesh Meena — सर्वेयर — EE — 13.2.19 राजीव कपूर उप वन संरक्षक बारां

आफताब आलम — R.O. किशनगंज

Scanned by CamScanner