

# कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

क्रमांक: एफ. 14( )2020/कोटा रोडस/एफसीए/प्रमुखसं./ 6124

दिनांक 26/5/2023

मुख्य वन संरक्षक,  
कोटा।

विषय:- Construction of approach road to sangahedi proposal sanction under new village connectivity road total road length 1.80 km and proposed forest land 0.41 hect. this road is off taking from (Proposal No.- FP/RJ/ROAD/45388/2020)

महोदय,

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण उपरांत निम्नांकित विन्दुओं पर सूचनाएँ/स्पष्टीकरण दिया जाना आवेदित है:-

- संलग्न कोटा एफ. 10 फाइल में वन भूमि एवं गैर वन भूमि की सीमा में ऐसा घूटा हुआ है उक्त क्षेत्र को शामिल किया जावे।
- संलग्न डीजीपी 01 एस 0 मेप एवं राजस्व मेप में सड़क के एलायर्मेट विरोधाभावी है आवेदित क्षेत्र अनुसार ही प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना।
- प्रस्तावित वन भूमि में कार्य वर्ष 2021 के उपरांत होना पाया गया है किन्तु उप वन संरक्षक द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं माना गया है कारण स्पष्ट किया जावे और वन संरक्षण अधिनियम 1980 की मार्गदर्शिका 2019 के ऐसा 1.21 के अनुसार कार्यवाही करावे।।
- कोटा एफ. 10 फाइल राजस्व मेप के अनुसार नहीं बनी है। राजस्व मेप में दो सेगमेंट हैं जबकि कोटा एफ. 10 फाइल में एक ही सेगमेंट दिया गया है।
- खसरा अनुसार रिपोर्ट में 260 ने का खसरा वन विभाग के नाम नहीं है।
- उप वन संरक्षक द्वारा वन भूमि का विधिक अस्तित्व राजस्व लिखा गया है जबकि उक्त क्षेत्र वन विभाग की खातेदारी में है।
- यूजर ऐजेंसी उक्त ग्राम में प्राप्त वन/गैर वन भूमि को पृथक पृथक रंग से दर्शाया जाकर आस पास की सीमा बनायी जावे।
- आवेदित क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य में वृक्ष पूर्व में ही काटे जा चुके हैं तो फिर 59 वृक्ष कहाँ आ रहे हैं।
- उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट 11 के विन्दु संख्या 5 में कार्य आयोजना विवरण संलग्न नहीं किया गया है।
- उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट 11 के विन्दु संख्या 8 में वन्यजीव की उपस्थिति का विवरण संलग्न नहीं किया गया है।
- प्रकरण में 56 वृक्ष का आना अवगत कराया गया है तो 100 वृक्षों की क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण योजना विस्तृत आधार पर संलग्न की गयी है। प्रकरण में काओ जाने वाले वृक्षों के दस गुना वृक्षों की वृक्षारोपण योजना संलग्न की जानी है।
- क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण योजना के डीजीपी 01 एस 0 मेप एवं जीपीटी 0 शीट मेप सही संलग्न नहीं किये गये हैं।
- स्थल निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित वन भूमि आरक्षित वन भूमि है। इसके गजट नोटिफिकेशन की प्रति संलग्न करें।
- उप वन संरक्षक द्वारा स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन को स्पष्ट नहीं दर्शाया गया है।
- उप वन संरक्षक द्वारा स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में वन भूमि के प्रत्यावर्तन की अनुशंशा नहीं की गयी है।

उक्त आद्योप संस्करण स्तर से अनुग्रहित है।

मरम्मत,

(दिनेश कुमार गुला)  
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)  
अरण्य भवन, जयपुर

दिनांक 26/5/2023

क्रमांक: एफ. 14( )2020/कोटा रोडस/एफसीए/प्रमुखसं./ 6125-26

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- उप वन संरक्षक, कोटा।
- EXECUTIVE ENGINEER PWD DISTRICT DN KOTA RAJ BHAWAN ROAD NAYAPURA KOTA.

उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)  
अरण्य भवन, जयपुर

26-May-23

C:\Users\Lenovo\Desktop\EDS Letter DK.doc

पुकरण के अधिकारी का नाम

26  
उप संरक्षक  
कोटा (राज)